

رقم التقرير

PS-20261010-3456

2026-10-10


Al Noor Auto Care

100-نقطة فحص · تقرير فحص ما قبل البيع



Toyota Land Cruiser 2021

خليجي · GXR V6 · Pearl white



ممتاز +A

حالة ممتازة – جاهزة للبيع

100% تم فحصه · نهائي

نوع الهيكل
دفع رباعي

الفاحص
Salim Al Harthy

العداد (كم)
km 68,420

البائع / المالك
Private seller


رقم اللوحة
AB 4521

ناقل الحركة
أوتوماتيك

رقم الشاصي
JTMHV05J804123456

الوقود
بنزين

الموقع
Al Noor Auto Care, Muscat
at




✓ 4 قطعة بطلاء أصلي ومحمية بـ PPF

النتيجة حسب النظام



خريطة الهيكل والصبغ




- أصلي + حماية PPF
- رتوش / إصلاح جزئي
- معيون / إصلاح ثقيل

- أصلي من المصنع
- مصبوغ
- قطعة مستبدلة

العدد	حالة الصبغ	الموقع
8	أصلي من المصنع	الصدام الأمامي
0	مصبوغ	الكبوت
0	قطعة مستبدلة	الررف الأمامي الأيمن
	أصلي من المصنع	الباب الأمامي الأيمن
	رتوش / إصلاح جزئي 1+	الباب الخلفي الأيمن
	أصلي من المصنع	الربع الخلفي الأيمن
	أصلي من المصنع	الصدام الخلفي
	أصلي من المصنع	الشنطة / الباب الخلفي
	أصلي من المصنع	الربع الخلفي الأيسر
	أصلي من المصنع	الباب الخلفي الأيسر
	أصلي من المصنع	الباب الأمامي الأيسر
	أصلي + حماية PPF	الررف الأمامي الأيسر
	أصلي من المصنع	السقف

الإطارات

الموقع	عمق النقشة	DOT	العمر	الماركة / المقاس	العيوب	صحة الإطار
FL أمامي أيسر	5.5 mm	1424	2.5 سنة	Bridgestone Dueler 285/60 R18		85%
FR أمامي أيمن	5.5 mm	1424	2.5 سنة	Bridgestone Dueler 285/60 R18		85%
RL خلفي أيسر	7 mm	1424	2.5 سنة	Bridgestone Dueler 285/60 R18		100%
RR خلفي أيمن	7 mm	1424	2.5 سنة	Bridgestone Dueler 285/60 R18		100%



الأرقام تطابق قائمة الملاحظات أدناه. ملاحظات الهيكل تظهر على خريطة الصيغ.

قريباً 3

-0.5

المحرك والتبريد
البطارية
12.2-12.4 فولت

1

-0.4

الفرامل والتوجيه والمساعدات
الميزانية
تسحب / الدركسون مائل

2

-0.3

الفرامل والتوجيه والمساعدات
فحمت الفرامل
3-6 مم

4

تجميل / بسيط 3

-0.3

الهيكل والصبغ
الباب الخلفي الأيمن
رتوش / إصلاح جزئي • خدش خفيف
.Small smart repair near the handle, colour match is good

3

-0.2

الهيكل والصبغ
الزجاج الأمامي
نقرة حصى

5

-0.1

الداخلية والسلامة
المقاعد والتنجيد
استهلاك طبيعي

6

قائمة الفحص الكاملة	
الشاسي والحوادث	
شاسي ومقدمة الهيكل	أصلي لم يُمس
شاسي الخلف وأرضية الشنطة	أصلي لم يُمس
الأعمدة والعتبات	لحام المصنع
الوسائد الهوائية	أصلية والإشارة مطفاة
علامات غرق	لا توجد علامات
صدأ أسفل السيارة	نظيف
مطابقة رقم الشاسي	كلها متطابقة وسليمة
تاريخ الاستيراد والحوادث	تقرير تنظيف / سجل خليجي
براغي المفصلات والرفارف وجلود الأبواب	صبغ المصنع على البراغي والجلود نظيفة
المحرك والتبريد	
التشغيل البارد والسكون	يشتغل فوراً وناعم
زيت المحرك	كامل ونظيف
تسريب زيت	جاف
سائل التبريد والرديتير	مستوى ولون سليم
دخان العادم	صافي
السيور واللبات	جيدة
قواعد المحرك	ثابتة
البطارية	12.2-12.4 فولت
التيربو / السوبرشارجر	بدون صغير ولا زيت في الهواء
فلتر الهواء ودخول الرمل	نظيف ومحكم
مروحة الرديتير والحرارة	المروحة تعمل والحرارة ثابتة
العادم والكتلايزر	محكم وهادئ
البخاخات والتنظيف	ناعم بدون تقطيع
القير ونظام الدفع	
نقلات القير (تجربة)	ناعمة وفي وقتها
زيت القير	أحمر نظيف
الدفع الرباعي	يعمل بجميع الأوضاع
الأكسات والجلود	جلود سليمة، بدون صوت
تسريب الدفرنس / التحويلة	جاف
قاعدة القير	ثابتة بدون ضربة

الفرامل والتوجيه والمساعدات

فحمت الفرامل	3-6 مم
هوبات الفرامل	ناعمة
الفرملة (تجربة)	مستقيمة وقوية
المساعدات	جافة ومتحركة
علبة الدركسون	مشدود ومستقيم
الجلب والمقصات	سليمة
الميزانية	تسحب / الدركسون مائل
رولمانات العجلات	صامت بدون خلوص
فرامل اليد	تمسك بقوة

الكهرباء والمكيف

حرارة فتحات المكيف	$8^{\circ} \leq$ - قوي
إشارات الطبلون	لا شيء بعد التشغيل
الأنوار الخارجية	كلها تعمل
النوافذ والأقفال والمرابا	كلها تعمل
الشاشة والكاميرا والحساسات	كلها تعمل
المفاتيح والريموت	مفتاحين يعملان
كمبروسر المكيف والكندنسر	هادئ بدون تسريب
نظام الشحن (الدينمو)	13.8-14.7 فولت
بطارية الهايبرد	سليمة والخلايا متوازنة
الهرن والمساحات والرشاش	كلها تعمل

الفحص بالكمبيوتر (OBD)

المحرك (ECM)	لا توجد أعطال
ناقل الحركة (TCM)	لا توجد أعطال
الفرامل ABS / ESC	لا توجد أعطال
الوسائد الهوائية (SRS)	لا توجد أعطال
التحكم بالهيكل (BCM)	لا توجد أعطال
التكييف (HVAC)	لا توجد أعطال
الدركسون الكهربائي (EPS)	لا توجد أعطال
ضغط الإطارات (TPMS)	لا توجد أعطال
الدفع الرباعي والتحويلة	لا توجد أعطال
نظام الهايبرد	لا توجد أعطال
أنظمة المساعدة (كاميرا / رادار)	لا توجد أعطال
شبكة الاتصال (U)	لا توجد أعطال
مؤشرات الجاهزية	كلها جاهزة
عداد الوحدات مقابل الطبلون	متطابق
البيانات الحية	كل القيم طبيعية

الداخلية والسلامة	
المقاعد والتنجيد	استهلاك طبيعي
الطبلون والديكورات	نظيف بدون شروخ
السقف الداخلي والفرش	نظيف
رائحة المقصورة	طبيعية
أحزمة الأمان	كلها תקفل وترجع
العداد مقابل الاستهلاك	متطابق
الاحتياطي والجك والعدة	كاملة
سجل الصيانة	سجل وكالة كامل
حملات الاستدعاء	لا توجد حملات مفتوحة
تعديل وتدفئة وتبريد المقاعد	كل الوظائف تعمل
قفل الأطفال وقفل النوافذ الخلفية	يعمل
فتحة السقف والتصريف	تعمل بسلاسة والتصريف سليم
تجربة القيادة	
التسارع والعزم	دفع قوي وناعم
الاهتزاز على السرعة	لا يوجد
الضربات والخشخشة	هادئة
إحساس الدركسون ورجوعه	دقيق ويرجع وحده
صوت الهواء والطريق	طبيعي للطراز
بعد التجربة (فحص والمحرك حار)	ثابتة وجافة بدون روائح
مثبت السرعة وأنظمة المساعدة	كلها تعمل

الفاحص: Salim Al Harthy	العميل: Private seller
التوقيع	التوقيع

يسجل هذا التقرير الحالة الظاهرة والمختبرة بتاريخ الفحص. النقاط معيار داخلي للحالة وليست ضماناً أو شهادة أو فحصاً قانونياً. قد لا تظهر الأعطال الداخلية دون فك.